

Kurzbericht



Zimmer im Hotel Residenz Immenhof

Hotel Residenz Immenhof

Anschrift

Immengartenstr. 26
67487 Maikammer

Kontaktdaten

Tel.: +49 6321 9550

E-Mail: info@hotel-immenhof.de

Web: www.hotel-immenhof.de



Prüfergebnis

Das **Hotel Residenz Immenhof** wurde am 2. Februar 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2019 bis Dezember 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.

Überblick über das Prüfergebnis


<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 2 (1. OG)	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm; keine Haltegriffe am WC
Restaurant	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang: 6 m).
- Der Weg zum Eingang ist leicht begeh- und befahrbar und hat eine Längsneigung von 4 %.
- Das Hotel ist stufenlos zugänglich (Türschwelle: 2 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig, über Rampen oder den Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugkabine ist 110 cm x 140 cm groß, die Aufzugtür ist 90 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit, bis auf die Tür zur Terrasse im Zimmer 2 mit 81 cm.
- Der Rezeptionstresen ist 113 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes öffentliches WC vorhanden.

Zimmer 2 (1. OG, Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - an der Tür mindestens 113 cm x 93 cm,
 - vor dem Schrank und rechts neben dem Bett mindestens 150 cm x 150 cm.
- Das Doppelbett ist 44 cm hoch, 190 cm breit und nicht unterfahrbar.
- Es steht kein Pflegebett zur Verfügung.
- Die Terrasse ist über eine 60 cm lange Rampe mit 8 % Neigung stufenlos zugänglich.
- Im Bad betragen die Bewegungsflächen:
 - hinter der Tür 127 cm x 190 cm;
 - vor dem WC und dem Waschbecken 219 cm x 54 cm;
 - links neben dem WC 52 cm x 70 cm; rechts 128 cm x 70 cm.
- Am WC gibt es keine Haltegriffe.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar. Der Spiegel ist nur im Stehen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 127 cm x 190 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden, jedoch kein Haltegriff.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Zimmer 2 (1. OG, Doppelzimmer)

- Es ist eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Es wird W-LAN angeboten.

Restaurant

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Es sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen vorhanden. Diese öffnen automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Gehbahnen in Fluren/Gängen sind im gesamten Betrieb visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt. Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.
- Es ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Die Beschilderung zur Orientierung ist nicht in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein Leitsystem vorhanden.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt in den Zimmern sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden. Das Frühstück gibt es in Buffetform.